

Auflistung sämtlicher Straßen, Wege in der Gemarkung Wittelshofen						
lfd. Nr.	Weg / Straße	FlurNr.	Belag	Bemerkungen	Bewertung	Weglänge
1	Auchtweg ab Krautgarten	618	Schotter	Schlaglöcher + verdrückte Randstreifen	5	700
2	Ruffenhofen - Wittelshofen	461	Teer	leichte Schlaglöcher+verdrückte Randstreifen, Spurrillen	3	500
3	Wittelshofen - Aufkirchen	461	Teer	leichte Schlaglöcher+verdrückte Randstreifen, Spurrillen	4	420
4	Sandfeldweg	526	Teer	einzelne Teerlöcher, Netzrisse, Teererhebung an Bäume	2	750
5	Fischwasenweg	467	Schotter	2 große Schlaglöcher	3	220
6	Wengweg	572	Teer	teilweise tiefe Spurrillen im Bereich des Graben	4	300
7	Wörnitzbrücke bis Mühltümpel	578	Gras	große Schlaglöcher	5	220
8	Fischwasen bis Aufkirchen	467	Gras	einige Schlaglöcher im Bereich der Hecke	3	300
9	Mittelgewandweg	495	Gras	starke Unebenheiten	5	370
10	Mittelgewand - Loh	500	Schotter	normale Spurrillen	2	300
11	Steinbergweg parallel Staatsstr.2218	641	Schotter	normale Spurrillen	2	900
12	Kesselweg	694	Schotter	normale Spurrillen	3	420
13	Steinbergweg - Kesselweg	692	Schotter	starke Schlaglöcher, Spurrillen, Auswaschungen	6	100
14	Straßenfeldweg	637	Gras	normale Spurrillen	3	300
15	Höhenried - rechts von Staatsstr.2218	659	Schott-Gras	Schotter normale Spurrillen, Grasweg Schlaglöcher	3 bis 4	500
16	Höhenried - Untermichelbach	667	Schott-Teer	normale Spurrillen	3	370
17	Höhenried - Grenze Untermichelbach	662	Schott-Gras	sehr starke Schlaglöcher, Spurrillen	6	400
18	Dambachweg	679	Schott-Beton	normale Spurrillen	2	1300
19	Rotbühlweg	684	Schotter	sehr starke Schlaglöcher, Spurrillen, Einfahrt zu schmal	6	170
20	Lehmgrubenweg	688	Gras	stark ausgefahren	4	500
21	Rotbühl - Untermichelbach	683	Schott-Gras	sehr starke Schlaglöcher, Spurrillen	5	280
22	Lehmgrubenweg	676	Beton	viele Betonplatten sind mittig gebrochen, Risse	2 bis 3	200
23	Brühlweg	186	Teer	normale Spurrillen	2 bis 3	750
24	Weidigweg - Untermichelbach	388	Teer	teilweise tiefe Spurrillen, Ausbesserungen brechen auf	5	300
25	Kabühlweg	334	Schott-Teer	Teer sehr starke Spurrillen, Schotter normale Spurrillen	4 bis 5	800
26	alte Ehingerstraße	353	Teer	Starke Schlaglöcher, viele Teerrisse, abgefahr. Randstr.	5	850
27	Kabühlweg - Kach	327	Gras	normale Unebenheiten	2 bis 3	380
28	Weidigweg	304	Schott-Gras	normale Unebenheiten	2	350
29	Schafhof - Schieferbuck	384	Teer	normale Spurrillen, Netzrisse in Teer	3 bis 4	300

